




## INSTRUCTIONS DE LAVAGE A SUIVRE POUR LAVAGE DES ENVELOPPES DES CASQUETTES DE SECURITE

### Enveloppe de casquettes



CoolCap Baseball Bump Cap



CAP 2000 Baseball Bump Cap



### Coque de protection

L'OPERATION DE NETTOYAGE DOIT S'EFFECTUER LA PARTIE DE TISSU SEULE

Centurion Safety Products Ltd, Howlett Way, Thefford, Norfolk, IP24 1HZ, England.  
Tel: +44 (0) 1842 754266 Fax: + 44 (0) 1842 765590, [www.centurionsafety.co.uk](http://www.centurionsafety.co.uk), email- [sales@centurionsafety.co.uk](mailto:sales@centurionsafety.co.uk)

1, avenue des Frères Lumière, 78310 Coignières - France Tél : 00 (33) 1.30.49.00.35  
Fax : 00 (33) 1.30.49.00.36, Email : [centurionfrance@wanadoo.fr](mailto:centurionfrance@wanadoo.fr), [www.centurionsafety.co.uk](http://www.centurionsafety.co.uk)