

Centurion Face Screen Product Codes: S580, S590(AEA), S591, S592, S592(AEA), S593, S595, S598, S603, S605, S613, S615, S760, S910(AEA), S911, S912

Centurion Clip Codes: S570 for Connect slot 1100/1125 & Miner, Reflex, Concept & Vulcan (C), S575 for Vision helmets (V), S565 for Euro slot 1100/1125, Reflex, Concept & Vision helmets

HU

## IRARI ARCVEDELEM

### Szabványok és jelölések

#### A személyi szemvédelem jelöléseinek magyarázata

EN 166 1	Optikai osztály
EN 166 F	Gyenge energiájú ütközés
EN 166 B	Közepes energiájú ütközés
EN 166 T	Nagysebességű részecskékkel szembeni ellenállás különösen magas hőmérsékleten
EN 166 9	Fémolvadékok tapadásmenassége és forró szilárd anyagok áthatolásával szembeni ellenállás.
EN 166 3	Folyadékcsseppek és fröccsenések elleni védelem.
EN 166 8	Rövidzárlatok keletkező villamos ívvel szembeni védelem.
EN 169 3	Hegesztéshez és hasonló tevékenységhez használt személyi szemvédelem felszerelésének szűrői, 3-as skálaszint
EN 169 5	Nehézfémek forrasztása és lánghegesztése. Áramlások lánghegesztés (elsősorban könnyű ötvözetek). Vágás oxigénnel. 5-ös skálaszint
EN 170 2-1, 2	Túlnyomóan ibolyántúli (UV) sugárzást kibocsátó felhasználásra, 313 nm-nél rövidebb hullámhosszakra, amikor a vakítás nem számított evő. Ez lefedi az UV-C és az UV-B tartományok legnagyobb részét. Alacsony nyomású higany fényforrások, mint pl. a csíraölő lámpák.
EN 171 4-5	Infravörös fény elleni szűrők. Jellemző használat az átlag 1390°C alatti hőforrások esetére.
EN 1731 S	Mechanikai ellenállás
EN 175 S	Fokozottan robusztus kialakítás

A felhasználónak ügyelnie kell arra, hogy a látómező és az azt rögzítő pánt jelölései kompatibilisek legyenek. A „B” becsapódás szintűnek jelölt pántok „B”-vel vagy „F”-fel jelölt látómezőkhöz alkalmasak (az „F” alacsonyabb energiájú becsapódást jelöl)

A hagyományos korrekciós szemüvegek felett viselt, nagy sebességű részecskék ellen kialakított szemvédő eszközök átvihetők a becsapódást, ami viselőjüknek kockázatot jelent.

Megjegyzés: Amennyiben szélsőséges hőmérsékletű (-5°C vagy +55°C) nagysebességű részecskék elleni védelem szükséges, a kiválasztott szemvédőnek a kiegészítő „T” jelöléssel kell rendelkeznie a becsapódási szintet jelölő betű mögött (pl.: FT, BT vagy AT). Ha a „T” jelölés hiányzik, akkor a szemvédő csak szobahőmérsékleten alkalmazható.

### Használat és állagmegóvás

A karcolt vagy sérült szemüvegeket ki kell cserélni. A felhasználó bőrrel közvetlenül érintkező anyagok az azokra érzékeny személyeknél allergiás reakciókat okozhatnak. Tisztítsa és fertőtlenítsen meleg csapvízzel (a felhasználóra káros hatása nem ismert), és puha ruhával, hogy a karcolásokat elkerülje. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy minden része sérülésmentes és működőképes. Tárolja és szállítsa eredeti, zárt csomagolásában (0°C és +30°C közötti hőmérsékleten) legfeljebb 5 évig, a közvetlen napfény hatásától védve. A termék 5 évig használható.

### Centurion Sisakra szerelt hegesztőpajzs EN 175:1997 (S903N/S903NCE)

Kényelmes hegesztőpajzs, nagy, felhajtható szűrőüveg tartóval. Védelmet nyújt az arcnak és a szemeknek a hegesztés során fellépő káros ibolyántúli és infravörös sugárzás ellen.

Védőüveg cseré: Fordítsa el a rugós csipetetőt, helyezze be a szűrőt – bizonyosodjék meg róla, hogy a védőüveg kívülre essen, fordítsa vissza a helyére a rugós csipetetőt.

FONTOS: Ellenőrizze, hogy a hegesztőpajzsba a megfelelő sötétítésű üveget helyezte! A javasolt üvegeket a DIN4647/1 – BS 679 szabványokban találja. Az edzett ásványiszűrős szemüvegeket csak megfelelő háttérzeművekkel lehet használni.

### Erdész EN 1731:1997 Fémhálós látómező (S59/S59CE)

A felhasználó arcának és szemének mechanikai veszélyekkel szembeni védelmére ipari és nem ipari felhasználások során. Nem véd olvadó fém fröccsenése, forró szilárd anyagok, infravörös, ibolyántúli vagy elektromos veszélyekkel szemben.

### Sisakra erősített (EN 166:2001) személyi szemvédelmi arcvédők

A fent felsorolt Centurion arcvédők mindegyikét a Centurion S54(V/B/CE) és S57(CV/CEA) típusú hordozópántokkal és S89(CA)E) homlokvédővel való felhasználásra tervezték és hagyták jóvá. Az iparban feltehető különféle kockázatok elleni arcvédelmet szolgálnak.

### Összeszerelési utasítások

Új látómező behelyezése a hordozópántba: Hozza fedésbe a látómező szélein található lyukakat a hordozópánt tartópeckeivel. Nyomja be a látómezőt a hordozópánt részébe. Finoman hajlítsa a látómezőt a középső tartópecek fölé, amíg az nem rögzül a látómező középső lyukaiban. Bizonyosodjék meg róla, hogy az összes tartópecek teljesen rögzült a látómező megfelelő lyukaiban.

Eltávolítás: Nyomással hajlítsa meg a látómező központi tartópánt esetén, vagy a látómező szélét homlokvédő esetén, és húzza ki a látómezőt a tartópántból/homlokvédőből/állvédőből (S91C).

Az EC vizsgálatot végezte: BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts., HP2 4SQ, UK (Notified Body No. 0086)